

## 令和5年度 御所市内通学路の要対策箇所一覧

### 【大正小学校】

|   | 路線名       | 箇所名・住所     | 通学路の状況・危険の内容                         | 対策内容                                       | 事業主体  |
|---|-----------|------------|--------------------------------------|--|-------|
| ① | 県道御所香芝線   | 御所市櫛羅(新屋敷) | 信号のない横断歩道                            | ・注意喚起(飛び出し人形)の標示を設置する【対策済】                 | 教育委員会 |
| ② | 市道東松本小林線  | 御所市櫛羅(葛城台) | 住宅内の交差点。見通しが悪い。                      | ・「通学路注意」の巻き看板を設置する【対策済】                    | 教育委員会 |
| ③ | 県道御所櫛羅線   | 御所市小林      | コンビニから出てくる車が歩道を横切る                   | ・コンビニから出た歩道の左右に止まれマークを貼る【対策済】              | 自治会   |
| ④ | 市道新屋敷西寺田線 | 御所市櫛原      | グリーンベルトが途切れている                       | ・途切れている箇所から櫛原集落あたりまでグリーンベルトを設置する【対策済】      | 御所市   |
| ⑤ | 市道三室石川線   | 御所市櫛原      | 交通量は多くないが道幅が狭く危険                     | ・R6年度にこの箇所から市道西寺田新屋敷線の交差点までグリーンベルトを設置【対策済】 | 御所市   |
| ⑥ | 市道櫛羅三室線   | 御所市三室      | 止まれマークが薄くなっている。                      | 止まれマークの貼替【対策済】                             | 学校    |
| ⑦ | 県道御所櫛羅線   | 御所市櫛羅      | 櫛羅東信号から山麓線までの区間に横断歩道がなくスピードを出す車が多く危険 | ・この場所を通過する生徒数が少ないため、横断歩道設置には至らず            | 警察    |
| ⑧ | 市道三室石川線   | 御所市櫛原      | 水路を塞いでグリーンベルトを設置できないか                | ・水路を塞ぐ作業をまず行い、水路の反対側にグリーンベルトを設置する。【対策済】    | 御所市   |

## 令和5年度 御所市内通学路の要対策箇所一覧

### 【名柄小学校】

|   | 路線名      | 箇所名・住所     | 通学路の状況・危険の内容                  | 対策内容                               | 事業主体  |
|---|----------|------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| ① | 市道名柄西寺田線 | 御所市西寺田     | 田村薬品へ曲がるT字路から東側のグリーンベルトが剥けている | ・R5年度中に再塗装する【対策済】                  | 御所市   |
| ② | 市道名柄西寺田線 | 御所市名柄・龍正寺前 | 見通し悪くスピードを出す車が多い              | ・注意喚起の巻き看板を設置（西側から下ってくる車に対して）【対策済】 | 教育委員会 |
| ③ | 市道名柄71号線 | 御所市佐田      | 車の通行が多く、グリーンベルト設置要請あり         | ・R6年度にグリーンベルト設置予定【対策済】             | 御所市   |

## 令和5年度 御所市内通学路の要対策箇所一覧

### 【葛城小学校】

|   | 路線名      | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容   | 対策内容                                   | 事業主体 |
|---|----------|--------|--|--|------|
| ① | 市道五百家伏見線 | 御所市僧堂  | 西側から下ってくるドライバーから横断中の児童が見つけにくい  | R6年度中に道路のカラー塗装及び注意喚起の看板位置を下げる【対策済】     | 御所市  |
| ② | 市道五百家伏見線 | 御所市僧堂  | 地下道の中は防犯上危険であるため現在利用していない。地下道の上屋及びコンクリート擁壁が視距の妨げとなっており、通学路として危険な状態である。 | 地下道を封鎖する方向で検討、屋根も撤去する。(近隣自治会に了承済)【対策済】 | 御所市  |

## 令和5年度 御所市内通学路の要対策箇所一覧

### 【大正中学校】

|   | 路線名       | 箇所名・住所      | 通学路の状況・危険の内容                         | 対策内容  | 事業主体         |
|---|-----------|-------------|--------------------------------------|---|--------------|
| ① | 市道幸町新屋敷線  | 御所市三室・中学校前  | 学校敷地内から道路に出る際の見通しが悪い                 | ・学校から出ですぐの橋の手前左側にカーブミラーを設置<br>【対策済】                   | 御所市          |
| ② | 県道御所櫛羅線   | 御所市小林       | 歩道を歩いているとコンビニの敷地内から車が突然出てくる          | ・コンビニから出た歩道の左右に止まれマークを貼る【対策済】                         | 自治会          |
| ③ | 市道大正50号線  | 御所市櫛羅       | 周辺の照明が少ない。民家(空き家)の植栽が学校の灯りを遮っている。    | ・防犯灯の電気が切れており自治会長に要請。【対策済】                            | 自治会          |
| ④ | 市道幸町新屋敷線  | 御所市三室       | 周辺に照明がなくクラブ帰りの生徒が危険                  | ・新たに2カ所に照明灯が設置された【対策済】<br>・当該生徒に懐中電灯と防犯ブザーを支給する。【対策済】 | 自治会<br>教育委員会 |
| ⑤ | 市道大正251号線 | 御所市櫛羅(元町団地) | 道幅が狭く、車両の往来も多い                       | ・グリーンベルトの設置【対策済】                                      | 御所市          |
| ⑥ | 県道御所櫛羅線   | 御所市櫛羅       | 櫛羅東信号から山麓線までの区間に横断歩道がなくスピードを出す車が多く危険 | ・この場所を通過する生徒数が少ないため、横断歩道設置には至らず                       | 警察           |

## 令和5年度 御所市内通学路の要対策箇所一覧

### 【葛上中学校】

|   | 路線名              | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容           | 対策内容                    | 事業主体  |
|---|------------------|--------|------------------------|-------------------------|-------|
| ① | 市道名柄71号線         | 御所市佐田  | 道は狭いが交通量がある。           | ・R6年度グリーンベルト設置予定【対策済】   | 御所市   |
| ② | 市道名柄71号線・市道多田名柄線 | 御所市名柄  | 葛城酒造前の四つ角。双方の車道に停止線を引く | ・停止線ではなく、巻き看板を設置する【対策済】 | 教育委員会 |